

VARUINFORMATION

Utfärdande datum: 2006-10-17

Versionsnummer: 1.3

1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Tillverkare:

Modern Betongteknologi Scandinavia AB
Sjöflygvägen 44
18362 Täby

Handelsnamn: **Concresive 1002**
Komponent B

Produkttyp/användning: Betonglim
2-komp. epoxy

Kontaktperson:

Dick Söderberg, tel 08-756 01 00

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

<u>Farliga ämnen</u>	<u>Einecs</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
3,6,9-triazaundekan-1,11-diamin	203-986-2	112-57-2	5-10	N	R21/22, R34, R43, R51/53

Övriga ämnen

3. FARLIGA EGENSKAPER

Xi	Irriterande
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R52/53	Skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Vid bestående besvär kontakta läkare.
Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Använd inte lösningsmedel
Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min. Uppsök genast läkare.
Förtäring: Skölj munnen och drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Uppsök genast läkare och visa om möjligt detta varuinformationsblad.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med koldioxid, skum, pulver eller vattendimma.
Vid brand bildas en tjock, svart rök. Inandning av rök kan medföra allvarliga hälsoproblem. Använd andningsmask om nödvändigt.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder.
Miljöskyddsåtgärder: Hindra från att komma ner i avlopp och vattendrag.
Saneringsmetoder: Sugs upp med sand eller lämpligt absorptionsmedel. Lägg i behållare med lock som märks "Hälsosafarligt avfall" samt riskerna. Lämnas till destruktion/deponi som farligt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Andas inte in ångor. Sörj för god ventilation. Arbetsplats med epoxiarbete ska märkas med skyltar "Epoxiarbete pågår".

Lagring: Lagras på torr, sval och välventilerad plats. Förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Begränsning av exponeringen:

Personliga skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Använd skyddsglasögon och handskar vid risk för stänk eller hudkontakt. Iakttag god handhygien. Ät/drick och rök inte inom arbetsområdet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende, lukt: Färglös vätska med amin-lukt

Kokpunkt °C:

Sönderdelningstemperatur °C:

Flampunkt °C: > 101°C

Självantändningstemperatur °C:

Smältpunkt °C:

Densitet g/cm³: 1,265 vid 20°C

Ångtryck vid 20 °C:

Relativ ångdensitet (luft=1):

Löslighet i vatten vid 20 °C: Olöslig

pH:

Viskositet, mPa*s

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:

Förhållanden som bör undvikas:

Material och kemiska produkter som bör undvikas: Exoterm reaktion med starka oxidationsmedel och syror.

Farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter: Det blandade material blir snabbt varmt om det lämnas i blandningskärlet

en längre tid, t ex om arbete avbryts. Vid brand bildas kolloxid, koldioxid. och kväveoxid

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara

Inandning:

Hudkontakt: Irriterande för huden och slemhinnor. Kan orsaka sensibilisering (allergi) vid hudkontakt.

Ögon: Irriterande

Förtäring:

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp i mark, avlopp, grundvatten eller sjöar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehållare ska förses med lock och märkas "Hälssofarligt avfall" samt riskerna. Avfallet lämnas för destruktion/deponi som farligt avfall. Undvik utsläpp i avlopp och vattendrag

Uthärdad produkt hanteras som fast avfall.

Destruktions nummer:


EWC: 08 04 09 avfall av härdare och försegling innehållande lösningsmedel och andra farliga komponenter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej klassat som farligt gods

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning:

Faroklass:	Irriterande		
Farosymbol:	Xi		
Riskfraser:	R 36/38	Irriterar ögonen och huden	
	R 43	Kan ge allergi vid hudkontakt	
	R 52/53	Skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön	
Skyddsfraser:	S 23	Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma	
	S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare	
	S 28	Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål	
	S 36/37/39	Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon	
	S 38	Använd lämplig andningsskydd vid otillräcklig ventilation	

16. ÖVRIG INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

R 21/22	Farlig vid hudkontakt och förtäring
R 34	Frätande
R 43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R 51/53	Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Produkten används tillsammans med Concresive 1002 Komponent A.

Övrig information: Informationen i detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt vår nuvarande kunskap och information vid produktionen av detta material. Informationen är en riktlinje för säker hantering vid användning, lagring, transport och avfallshantering och är inte en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen härleder endast till en specifik produkt och gäller inte om den används tillsammans med någon annan produkt såvida det inte finns specificerat i texten.